


Położenie modułów skrobaka przed napięciem



| Szerokość taśmy | Szerokość czyszczenia | Moduły | Długość całkowita belki | Długość części środkowej belki | Śruba napinająca |
|-----------------|-----------------------|--------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
| mm | mm | szt. | mm | | typ |
| 300 | 230 | 2 | 1200 | 300 | M30 |
| 400 | 340 | 3 | 1420 | 520 | |
| 450 | 340 | 3 | | | |
| 500 | 450 | 4 | 1530 | 630 | |
| 600 | 560 | 5 | | | |
| 650 | 560 | 5 | | | |
| 700 | 560 | 5 | 1640 | 740 | |
| 750 | 670 | 6 | | | |
| 800 | 670 | 6 | 1750 | 850 | |
| 900 | 780 | 7 | | | |
| 1000 | 890 | 8 | 1860 | 960 | |